



Araç Görsel Belgeleri / Tramer Bilgisi




Araç Detayları



Şasi No	NMTBZ3BE30R056891	İşlem Tarihi	4.09.2023	Dış Renk	BEYAZ
Marka	TOYOTA	Plaka	34DEN080	Kilometre	90864
Seri	COROLLA	Yakıt Tipi	Hybrid	Vites Tipi	Otomatik
Model	BELİRTİLMEDİ	Model Yılı	2020	Bi-Sertifika No	232e1af16a

Boya / Kaporta Değerlendirme



Standart No: TS 13805

Belge No: 34-HYB-12492

Lastik Bilgileri



Konum	Lastik Sırtı	İmalatçı	Çap	Lastik Tabanı	Lastik Yanağı	Lastik Sezonu
Sol Ön	5	Dunlop	16	205	55	Yaz
Sağ Ön	5	Dunlop	16	205	55	Yaz
Sol Arka	5	Dunlop	16	205	55	Yaz
Sağ Arka	5	Dunlop	16	205	55	Yaz
Stepne	5	Yok	16	205	55	Yaz

Arıza Tespit (OBD Testi)



RAPOR EKİNDE DETAYLI BİLGİ VERİLMİŞ OLUP SADECE HATA UYARISI VEREN KONTROL MADDELERİ BELİRTİLMİŞTİR.

Notlar



Bayi Notu : Not girişi yapılmamıştır.
Müşteri Notu : Not girişi yapılmamıştır.

Kapsam

- Aracın km. değerleriyle ilgili tarafımızdan garanti verilmemektedir, Satıcı firma tarafından sağlanan özel bir garanti mevcut ise bu madde kapsam dışıdır ve satıcı sorumluluğundadır.
- Tramer bilgisi olan raporlarımızda sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amacı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili raporda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. **Detaylı yasal bilgi için** <http://bit.ly/2smWYUB>
- Tramer paketi satın alınmayan ekspertiz raporlarımızda aracın sigorta geçmişi ve pert kayıtlarının sorgulaması yapılmamaktadır.
- Aracın kaporta bölümünde bulunan plastik aksamlar rapora dahil değildir.
- Ölçümlenen değerler ekspertiz merkezinde ölçümlenmiş anlık değerlerdir ve sonrasında değişkenlik gösterebilir.
- Tüm testler bayimizin yorum ve kanaati olup tespitler kesinlik değeri taşımamaktadır.
- Tüm testler yapıldığı tarih ve saati kapsayan anlık değerlerdir, sonrasında oluşabilecek hasar anıza gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.
- Aracın elektronik bölümünde gözlemlenen testler anlıktır, cihaz değerleri sisteme giriş yapılmıştır, gizli ve gizlenmiş kusur gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.



Standart No: TS 13805

Belge No: 34-HYB-12492



Mekanik Alt Kontrol



Kontrol Noktası	Durumu	Not
Jantlar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Aks Körükleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Aks Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Amortisör Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Yaylar, Helezonlar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Fren Disk Durumu	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Fren Balataları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Klima Kompresör	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Soğutma Fan Altıtan Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Şanzıman Vites Geçiş Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Debriyaj Baskı Balata Pedal Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ Sızdırmazlık	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Egzoz Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Difransiyel Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Dingil Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR



Standart No: TS 13805

Belge No: 34-HYB-12492

Motor Mekanik Kontrolleri



Kontrol Noktası	Durumu	Not
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Enjektör Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Genel Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Turbo Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Turbo Intercol Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Bujiler	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Ateşleme	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Fren Hidroliği	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Antifriz Derece	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Yağ Seviye Motor	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Soğutma Fanları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Araç Ruhsat Güç değeri	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR
Test Sırasında Ölçümlenen Güç Değeri	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR
Rusat Güç Değeri / Test Güç Değeri % Oran - Fark	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR



Standart No: TS 13805

Belge No: 34-HYB-12492

Dış Ekspertiz / Elektronik Kontroller



Kontrol Noktası	Durumu	Not
Camlar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Döşeme Deformasyon	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR
Emniyet Kemerleri Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Aynalar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Silecekler	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Park Sensörü - Park Asistanı	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Ön Farlar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Ön Sinyal	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Ön Sis Farları	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Arka Stoplar	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Far Yıkama	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR
Plaka Aydınlatma	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Radio-Teyp-Navigasyon(Çalışabilirlik) Kontrol	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Klima Kontrolü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Akü Testi	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Bagaj İçi	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Bagaj Amortisörü	İYİ	KONTROL SORUNSUZDUR
Stepne-Avadanlık	YOK	ARAÇTA ÖZELLİK YOKTUR

Ekspertizi Yapan Firma

Ünvan: EFT OTO SERVİS VE YEDEK
PARÇA TİC.LTD.ŞTİ
Yeni Salı Pazarı Açık Otoparkı
Adres: Hasan Paşa mah.Uzunçayır Caddesi
no:36 Kat-2 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 3122368000
Vergi D.: ACVILAR
Vergi No: 3250519338

Satıcı Bilgileri

Ad Soyad: Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş.
Adres: Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 C
Blok K:5 Kağıthane /İstanbul
Telefon: 02123357139
Vergi D.: Boğaziçi Kurumlar
Vergi No: 9240304297

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad:
Adres:
Telefon:
Vergi D.:
Vergi No:



Standart No: TS 13805

Belge No: 34-HYB-12492